



V. Maslinsko U „EKOLABORA”

Kodas 124346015, Didlaukio 37-5, 08320 Vilnius tel. 8650 98848, 868308362; tel./ faksas. 85 275 77 13
ekolabora@gmail.com

UAB “KREKENAVOS AGROFIRMA”


Mantvilonių k., Kėdainių raj., įm.kodas 168586873

**APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IR IŠ JŲ
IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO REZULTATAI**

Sutartis Nr. 20/2016

U „EKOLABORA”

Direktorius



VYTAUTAS MASLINSKAS


2022 m.

RENGĖJŲ SĄRAŠAS


II „Ekolabora“
Direktorius
Tel. mob. 865 098848
el.p.: ekolabora@gmail.com

 Vytautas Maslinskas

II „Ekolabora“
Chemikė-analitikė
Tel./faks. (85) 2757713
el.p.: ekolabora@gmail.com

 Rūta Vaiginienė

II „Ekolabora“
Technikas
Tel./faks. (85) 2757713
el.p.: ekolabora@gmail.com

 Algirdas Zastarskis

EkL

Įaslinsko II „Ekolabora“ laboratorija; Maciulevičiaus g. 51, Vilnius tel./faksas 85 275 77 13; mob. 86509 8848; 86830 8362;
el.paštas: ekolabora@gmail.com

TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ DUJŲ RODIKLIŲ IR IŠMATUOTŲ TERŠALŲ KONCENTRACIJŲ PROTOKOLAS

Objekto pavadinimas, adresas: **AB „Krekenavos agrofirma“, Mantvilonių k., Kėdainių raj.** Data: **2022-08-23**


Taršos šaltinis				Atmosferos slėgis mm Hg st. arba kPa						Išmetamųjų dujų rodikliai bandinio paėmimo (matavimo) vietoje						Teršalo pavadinimas	Užterštumo lygio vertės, mg/Nm ³				Leistinos taršos normatyvai (LT) g/s (mg/Nm ³)	Teršalų kiekis g/s	Pastabos		
Nr.	Pavadinimas	Aukštis	Angos skersmuo	Tempera-tūra, C°						Srauto greitis m/s		Turio debitas, Nm ³ /s													
				iki valymo		po valymo		iki valymo		po valymo		iki valymo		po valymo											
				iki valymo		po valymo		iki valymo		po valymo		iki valymo		po valymo											
1	2	3	4	5	6						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
001	Katilas Totaltub ST 3490	22,0	0,70		100,0						101,1	-	-	-	-	-	-	Anglies monoksidas (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	400		
003	Garo katilas Vitomax 200-HS (2,22MW)	22,0		0,80							112,0	-	-	-	-	-	Anglies monoksidas (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	400			
																	75,53	78,14	77,23	76,97	350				

Kitos atžymos: Matavimai atlikti Testo -300M-1 patikros sertifikatas Nr. 1710384 Registracijos Nr.90744-1 2022-05-27 – 2022-11-27

II "Ekolabora" direktorius V.Maslinskas

Bandinius paėmė: Direktorius V. Maslinskas
(v., pavadė, parašas)

Dalyvavo: Technikas A.Zastarskis
(v., pavadė, parašas)



BANDINIŲ PAĖMIMO IŠ STACIONARIŲ EMISIJOS ŠALTINIŲ PROTOKOLAS

Objekto pavadinimas, adresas: **UAB "KREKENAVOS AGROFIRMA"** Mantvilonių k., Kėdainių r.sav. **Data: 2022-08-23**

Taršos šaltinis				Atmosferos slėgis mm Hg st. arba kPa				Išmetamųjų dujų rodikliai bandinio paėmimo (matavimo) vietoje				Teršalo pavadinimas	Užterštumo lygio vertės (mg/Nm ³)				Vidutinė koncentracija, g/s	Ribinės vertės g/s	Pastabos
Nr.	Pavadinimas	Aukštis (m)	Angos skersmuo (m)	Temperatūra (°C)	Srauto greitis (m/s)	Tūrio debitas (Nm ³ /s)	Išmatuota teršalo koncentracija (mg/Nm ³)			Vidutinė koncentracija (mg/Nm ³)									
							I	II	III										
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12	13	14	15	16	
004	Tvarto vent. ortakis	1,5	1,00	24,8	1,45	1,043	Amoniakas				2,48	2,52	2,50	2,50	0,00151	0,00287			
005	Galvijų skerdimo patalpa	14,0	1,00	24,2	5,00	3,605	Amoniakas				0,62	0,64	0,66	0,64	0,00231	0,00392			
							Formaldehidas				0,24	0,25	0,23	0,24	0,00087	0,00127			
006	Galvijų skerdimo patalpa	14,0	0,63	25,4	10,15	2,893	Amoniakas				0,57	0,54	0,57	0,56	0,00162	0,00392			
							Formaldehidas				0,28	0,31	0,32	0,30	0,00087	0,00119			
							Amoniakas				0,68	0,69	0,66	0,68	0,00263	0,00686			
007	Galvijų apsvaiginimo patalpa	14,0	0,80	25,1	8,40	3,865	Formaldehidas				0,36	0,37	0,38	0,37	0,00143	0,00218			
							Vandenilio sulfidas				0,05	0,04	0,06	0,05	0,00019	0,00032			



IĮ "Ekolabora" direktorius V. Maslinskas
 Bandinius paėmė direktorius: V. Maslinskas
 Dalyvavo: Technikas A. Zastarskis
 (v., pavadė, parašas)
 (v., pavadė, parašas)



V. Maslinsko II „Ekolabora“ laboratorija; Maciulevičiaus g.51, Vilnius tel./faksas 85 275 77 13; mob. 86509 8848; 86830 8362; el.paštas: ekolabora@gmail.com

BANDINIŲ PAĖMIMO IŠ STACIONARIŲ EMISIJOS ŠALTINIŲ PROTOKOLAS

Objekto pavadinimas, adresas: **UAB "KREKENAVOS AGROFIRMA"** Mantvilonių k., Kėdainių r. sav. **Data: 2022-08-23**

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
008	Kiaulių skerdimo patalpa	14,0	0,80	24,0	10,25	4,733	LOJ (suminis)	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	0,00392	
							Amoniakas	0,50	0,60	0,70	0,60	0,00284	0,00728	
							Formaldehidas	0,14	0,13	0,14	0,14	0,00066	0,00139	
							Vandenilio sulfidas	0,04	0,06	0,05	0,05	0,00024	0,00039	
009	Vandens valymo stoties patalpa	2,5	0,80	26,4	4,60	2,107	LOJ (suminis)	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	0,00373	
							Amoniakas	1,61	1,62	1,63	1,62	0,00341	0,00358	
							Formaldehidas	0,47	0,52	0,49	0,49	0,00103	0,00111	
							Vandenilio sulfidas	0,38	0,36	0,39	0,38	0,00080	0,00082	
010	Patalpa	4,5	1,89	24,2	3,15	8,114	Amoniakas	0,52	0,48	0,50	0,50	0,00406	0,00679	
							Formaldehidas	0,10	0,11	0,09	0,10	0,00081	0,00116	
011	Kompresorinė (I-52A)	10,0	0,40	23,1	4,30	0,498	Amoniakas	2,11	2,10	2,11	2,11	0,00105	0,00165	
							LOJ (suminis)	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	0,00081	
							Amoniakas	3,04	3,06	3,07	3,06	0,00129	0,00310	
							Formaldehidas	1,87	1,93	1,88	1,90	0,00080	0,00344	
012	Svilinimo įrenginys	14,0	0,40	65,9	4,15	0,420	Vandenilio sulfidas	1,72	1,71	1,73	1,72	0,00072	0,00134	
							LOJ (suminis)	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	0,00334	0,00370	
							LOJ (suminis)	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	0,00381	
							LOJ (suminis)	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	0,00327	
005	Galvijų skerdimo patalpa	14,0	1,00	24,2	5,00	3,605								
006		14,0	0,63	25,4	10,15	2,893								
007	Galvijų apsauginimo pat.	14,0	0,80	25,1	8,40	3,865								


UAB "Ekolabora" direktorius V. Maslinskas

Bandinius paėmė direktorius: V. Maslinskas

(v., pavardė, parašas)

Dalyvavo: Technikas A. Zastarskis

(v., pavardė, parašas)



BANDINIŲ PAĖMIMO IŠ STACIONARIŲ EMISIJOS ŠALTINIŲ PROTOKOLAS

Objekto pavadinimas, adresas: **AB "KREKENAVOS AGROFIRMA"** Mantvilonių k., Kėdainių r.sav. Data: **2022-08-23; 2022-09-07**

Taršos šaltinis				Atmosferos slėgis mm Hg st. arba kPa		Išmetamųjų dujų rodikliai bandinio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalo pavadinimas	Užterštumo lygio vertės (mg/Nm³)				Vidutinė koncentracija, g/s	Ribinės vertės g/s	Pastabos
Nr.	Pavadinimas	Aukštis (m)	Angos skersmuo (m)	Temperatūra (°C)	Srauto greitis (m/s)	Tūrio debitas (Nm³/s)	Išmatuota teršalo koncentracija (mg/Nm³)									
							Vidutinė koncentracija (mg/Nm³)									
							I	II		III						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
013	Virinimo kamera "Kerres" Nr.1-2	16,0	0,24	59,8	3,25	0,121	LOJ (suminis)	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	0,00012	0,00157		
								Amoniakas	8,18	8,22	8,21	8,20	0,00099	0,00164		
								Fenolis	6,86	6,87	6,91	6,88	0,00083	0,00142		
								Formaldehidas	4,26	4,25	4,27	4,26	0,00052	0,00099		
014	Virimo-rūkymo kamera "Kerres" Nr.3	14,0	0,24	75,0	8,10	0,287	LOJ (suminis)	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	0,00029	0,00073		
								Amoniakas	1,39	1,40	1,41	1,40	0,00040	0,00056		
								Fenolis	0,76	0,75	0,77	0,76	0,00022	0,00033		
								Formaldehidas	0,51	0,53	0,52	0,52	0,00015	0,00022		
015	virimo-rūkymo kamera "Kerres" Nr.4	14,0	0,24	54,4	8,05	0,304	LOJ (suminis)	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	0,00030	0,00045		
								Amoniakas	1,21	1,22	1,23	1,22	0,00037	0,00059		
								Fenolis	1,04	1,03	1,05	1,04	0,00032	0,00049		
								Formaldehidas	0,97	0,98	0,99	0,98	0,00030	0,00047		
016	Šalto virimo-rūkymo kamera "Fessman" Nr.1	17,0	0,30	48,2	1,75	0,105	LOJ (suminis)	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	0,00053		
								Amoniakas	1,38	1,39	1,40	1,39	0,00015	0,00221		
								Fenolis	2,64	2,63	2,65	2,64	0,00028	0,00041		
								Formaldehidas	6,39	6,40	6,41	6,40	0,00067	0,00119		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
017	Šalto virimo-rūkymo kamera "Fessman" Nr.2	17,0	0,30	0,001	46,6	1,70	0,103	LOJ (suminis)	1,00	0,98	1,03	1,00	0,00010	0,00055	
								Amoniakas	11,80	11,79	11,81	11,80	0,00123	0,00228	
								Fenolis	1,96	1,97	1,95	1,96	0,00020	0,00042	
								Formaldehidas	1,86	1,87	1,85	1,86	0,00071	0,00123	
018	Šalto virimo-rūkymo kamera "Fessman" Nr.3	17,0	0,30		89,9	1,85	0,098	LOJ (suminis)	1,51	1,54	1,40	1,49	0,00015	0,00053	
								Amoniakas	12,04	12,03	12,02	12,03	0,00118	0,00221	
								Fenolis	1,97	1,99	1,98	1,98	0,00019	0,00041	
								Formaldehidas	6,88	6,92	6,91	6,90	0,00068	0,00119	
019	Virimo-rūkymo kamera "Fessmann" Nr.4	17,0	0,30		70,0	1,75	0,098	LOJ (suminis)	1,73	1,67	1,7	1,70	0,00017	0,00054	
								Amoniakas	12,36	12,37	12,35	12,36	0,00121	0,00226	
020	Šalto rūkymo kamerų Nr.1,2,3	14,0	0,40	0,001	28,7	4,25	0,483	Fenolis	2,82	2,83	2,81	2,82	0,00028	0,00042	
								Formaldehidas	8,85	8,86	8,87	8,86	0,00087	0,00122	
								LOJ (suminis)	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	0,00013	
								Amoniakas	10,03	10,02	10,01	10,02	0,00484	0,00698	
								Fenolis	0,73	0,74	0,75	0,74	0,00036	0,00053	
								Formaldehidas	0,17	0,19	0,18	0,18	0,00009	0,00012	
021	Ventiliatorius prieš "Fessmann" Nr.1,2	13,0	0,39		26,9	8,5	0,924	LOJ (suminis)	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	0,00018	
								Amoniakas	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	<0,3	
								Fenolis	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	<0,1	
022	Ventiliatorius prieš "Fessmann" Nr.3,4	13,0	0,39		27,3	8,55	0,928	Formaldehidas	0,13	0,11	0,12	0,12	0,00011	0,00015	
								LOJ (suminis)	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	0,00019	
								Amoniakas	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	<0,3	
								Fenolis	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	<0,1	
023	Ventiliatorius prieš "Kerres" Nr.1,2	13,0	0,39		27,3	8,55	0,928	Formaldehidas	0,12	0,11	0,12	0,12	0,00011	0,00015	
								LOJ (suminis)	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	0,00019	
								Amoniakas	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	<0,3	
								Fenolis	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	<0,1	
								Formaldehidas	0,12	0,12	0,11	0,12	0,00011	0,00015	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
024	Ventiliatorius prieš "Kerres" Nr.3,4	13,0	0,39	100,0	28,0	8,65	0,937	LOJ (suminis)	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	0,00025	
								Amoniakas	0,27	0,25	0,26	0,26	0,00024	0,00035	
								Fenolis	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	<0,1	
								Formaldehidas	0,12	0,11	0,10	0,11	0,00010	0,00012	
025	Ventiliatorius prieš šalto rūkymo kamera Nr.1,2	13,0	0,39	100,0	27,6	8,55	0,927	LOJ (suminis)	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	0,00018	
								Amoniakas	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	<0,3	
								Fenolis	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	<0,1	
								Formaldehidas	0,10	0,13	0,12	0,12	0,00011	0,00015	
026	Ventiliatorius prieš šalto rūkymo kamera Nr.3	13,0	0,39	100,0	27,6	8,55	0,927	LOJ (suminis)	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	0,00020	
								Amoniakas	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	<0,3	
								Fenolis	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	<0,1	
								Formaldehidas	0,12	0,10	0,11	0,11	0,00010	0,00016	
027	Ortakis iš gaminių atšaldymo dušo	13,0	0,39	100,0	23,1	8,20	0,903	LOJ (suminis)	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	0,00020	
								Amoniakas	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	<0,3	
								Fenolis	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	<0,1	
								Formaldehidas	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	nerasta	<0,1	



II "Ekolab" direktorius V.Maslinskas
 Bandinius paėmė: direktorius V.Maslinskas (v., pavarde, parašas)
 Dalyvavo: technikas A. Zastarskis (v., pavarde, parašas)